



**ООО «ЛИПЕЦКАЯ ТРУБНАЯ КОМПАНИЯ
«СВОБОДНЫЙ СОКОЛ»**

**Инструкция по применению
наружного покрытия на основе синтетических смол**

1. Перед началом работ по нанесению лакокрасочных материалов поверхности должны быть очищены от пыли, жировых и масляных загрязнений, старой отслоившейся краски.
2. Меры предосторожности. Избегать контакта материалов с кожей – работы рекомендуется проводить в резиновых перчатках. При нарушении техники безопасности при проведении окрасочных работ возможно попадание ЛКМ в глаза, в этом случае необходимо срочно промыть их обильным количеством воды, а в случае раздражения обратиться к врачу.
3. Перед употреблением грунтовки тщательно размешивают до однородного состояния. Жидкий отстой сливать запрещается. В случае образования пленки на поверхности грунтовки, ее удаляют до перемешивания лакокрасочного материала. При необходимости грунтовку разбавляют питьевой водой жесткость не более 7.0 ммоль/л или дистиллятом в количестве не более 5% к массе грунтовки до вязкости 18-30 с по ВЗ-246 при температуре (20 ± 2) °С.
4. Поверхности, предназначенные для окраски, предварительно очищают от рыхлой и неплотно держащейся ржавчины, обеспыливают и обезжиривают растворами моющих средств.
Толщина плотно сцепленных продуктов коррозии должна быть не более 50 мкм.
5. Грунтовку наносят методом пневматического или безвоздушного распыления, окунанием, валиком или кистью. Рекомендуемая толщина однослойного покрытия после высыхания (18-30) мкм, двухслойного покрытия – (50-70) мкм. Расход на однослойное покрытие: (80-90) г/м².
6. Грунтовку наносить в 2 слоя для обеспечения толщины покрытия в 70 мкм
7. Окрасочные работы проводят при температуре не ниже 8 °С